

N° d'imprimé : D 111042468

# PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



NATURE DU CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

#### Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

03/03/2024

# NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique complémentaire au plus tard le : 03/03/2023

#### IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

Nº D'AGRÉMENT :

S013D216

(9) RAISON SOCIALE: CONTROLE AUTO SUD

(3) COORDONNÉES:

6 AV DES CANNIERS ZI LES PALUDS

13400 AUBAGNE

Tél: 0442182620

Fax:

# (9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRÉNOM : KHELLADI MOHAMED

Nº D'AGRÉMENT :

013D1254

SIGNATURE :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays Date d'Immatriculation Date de 1ere mise

CZ-679-AA(F)

23/12/20

18/04/86

Marque

Désignation commerciale

SANS

NON DEFINI

- N1

(1) Nº dans la série du type

(5) Catégorie internationale Genre

OOOORIGIN2248683A

CTTE Énergie

Type/CNIT

**ORIGINAL** 

FS

Certificat d'immatriculation

# (4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

Document(s) présenté(s)

11208

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(3) DATE DU CONTRÔLE

N° DU PROCÈS-VERBAL

04/03/2022

22093320

## DÉFAILLANCE(S) MINEURE(S) :

0.2.1.b.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE Légèrement différent des documents du véhicule (Numéro de frappe : SABTVR03717349086)

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

0.2.1.d.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Identification inhabituelle

0.3.1.c.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR: Non-concordance avec la frappe à froid (Numéro de plaque : 0000RIGIN2248683A)

1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre : AR

4.4.2.a.1. COMMUTATION (INDICATEURS DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE): Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences

7.11.1.a.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE : Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle

Kilométrages relevés lors des derniers contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 09.12.2020:9 906 km / 08.12.2020:9 867 km / 20.06.2019:42 101 km

Le contrôle de cohérence du kilométrage est réalisé à partir des kilométrages relevés lors des contrôles réalisés depuis le 20 mai 2018

ME	URES RÉALISÉES	ET VALEUDS		IMITEC	CORPECDO	IDANITEC
IVIL	PUNES NEALISEES	LI VALEUNS	0 1	LIIVIIIEO	CURRESPU	NUANTES

AVANT

ARRIERE

89 daN

	G	D	G	D	
Ripage (-8 à +8 rn/km) :	-0.1	m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	3	%	3 %		
Forces verticales :	367	daN	421 daN		
Frein de service					
Forces de freinace (déséquilibre) :	134 da N	123 daN	71 daN	90 40	

89 daN Déséquilibre (< 20%) : 9 % 21 % 123 daN 71 daN

Forces de freinage (efficacité) : 134 da N

Taux d'efficacité globale (≥ 45%) : 52 %

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥ 18%) : 29 %

Émissions à l'échappement

Teneur en CO (≤ 4,5%) : 0.00

Feux de croisement (-0,5% à -2,5%) : -0.6 % -0.8 %